

RAPPORT DE VÉRIFICATION



COMMUNE DE BOURG ACHARD
PL DE LA MAIRIE
27310 BOURG-ACHARD

Installations de gaz

Vérification périodique gaz en ERP

Adresse d'intervention :
RESTAURANT SCOLAIRE
-
27310 BOURG-ACHARD

Mission réalisée le 21/08/2025

Date de vérification précédente : 16/10/24
Périodicite : 12 mois / Prochaine vérification : 08/26

Références SOCOTEC :
N° du rapport : 9297A/25/4192
Date du rapport : 11/09/2025
N° d'affaire : 23019297A000037/33000
N° intervention : 9297A250800000000273



Présence d'observation(s)

Références Client
Site : RESTAURANT SCOLAIRE

3.06 - RZ_49608

Agence Équipements & Industrie Évreux

495 RUE CONCORDE - 27930 GUICHAINVILLE

Tél. : 02 32 28 92 61

Email : equipements.evreux@socotec.com

SOCOTEC Equipements - Société par Actions simplifiée au capital de 8.285.270 euros - 834 096 695 RCS
Versailles

Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Frères Montgolfier - Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint-Quentin-

Vérificateur : CREVON Steve
Nombre de pages : 6

INFORMATIONS GENERALES

Vérificateur :	CREVON Steve
Qualité :	Vérificateur habilité
Type de vérification :	Périodique
Classement :	ERP du 1er groupe. de type N/R, catégorie : 4. Effectif maximum : 216 personnes. Le classement a été déterminé sur la base des documents mis à notre disposition (voir chapitre I.A).
Nom et adresse du propriétaire ou de l'exploitant :	COMMUNE DE BOURG ACHARD PL DE LA MAIRIE 27310 BOURG-ACHARD
Organisation de la maintenance :	Entreprises extérieures : SAPIAN hotte 17/07.2023 LANEF appareil de cuisson 05/01/2023 ENT MORIN chaufferie 26/01/2023
Accompagnateur :	Non accompagné
Registre de sécurité :	Mis à jour
Etendue de la vérification :	La vérification à portée sur les installations gaz d'une chaufferie

PRESENTATION DE LA MISSION

La présente vérification a été menée et réalisée par référence au Règlement de Sécurité Incendie pour les Etablissements Recevant du Public, Arrêté du 25 juin 1980 modifié.

L'intervention SOCOTEC comporte les prestations prévues à l'article GZ30 ou PE4 §2 du règlement de sécurité contre l'incendie dans les Etablissements Recevant du Public.

L'intervention de SOCOTEC comporte les prestations suivantes :

- Contrôle visuel de l'état d'entretien de l'installation.
- Vérification de l'existence et de l'accessibilité des orifices de ventilation des locaux contenant des appareils d'utilisation du gaz.
- Vérification de la manoeuvre des organes de sécurité suivants : vannes de barrage général et robinets de barrage partiels.
- Vérification du fonctionnement des dispositifs d'asservissement de l'alimentation en gaz.
- Examen du réglage des détendeurs.
- Vérification de la signalisation réglementaire des organes de sécurité.
- Vérification de l'étanchéité du réseau de distribution :
 - . soit par essai global d'étanchéité sous la pression de service, entre le compteur (cas d'une alimentation par distribution publique) ou l'organe de barrage général d'une part, et les robinets de commande des appareils d'utilisation d'autre part,
 - . soit par constat de non rotation du compteur,
 - . soit par constatation de l'absence de fuite au droits des raccords mécaniques accessibles, à l'aide d'un produit moussant ou d'un détecteur de fuite.

COMPOSITION DU RAPPORT

I. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL ET ADMINISTRATIF	4
I.A DOCUMENTS MIS A NOTRE DISPOSITION	4
I.B HISTORIQUE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS DECLAREES PAR L'EXPLOITANT	4
I.C LIMITE DE LA PRESTATION	4
I.D MATERIEL UTILISE	4
II. OBSERVATIONS	4
Ce chapitre regroupe l'ensemble des observations du rapport.	
III. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS	4
Ce chapitre comprend les caractéristiques principales des installations visitées :	
III-1 SOURCES D'ALIMENTATION	4
III-2 INSTALLATION DE DISTRIBUTION	5
III-3 LOCAUX D'UTILISATION	5
IV. VÉRIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ	6

Ce chapitre contient le résultat des essais ou vérifications de l'étanchéité des canalisations de distribution de gaz.

I. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL ET ADMINISTRATIF

I.A DOCUMENTS MIS A NOTRE DISPOSITION

- Plan et renseignements de détail concernant les installations techniques :
 - i Plan de l'établissement affiché
 - i Plan de la chaufferie

I.B HISTORIQUE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS DECLAREES PAR L'EXPLOITANT

Néant.

I.C LIMITE DE LA PRESTATION

Néant.

I.D MATERIEL UTILISE

Désignation	Gamme	Référence
Flairgaz	Hesion	34488
Flairgaz	Hesion	34488

II. OBSERVATIONS

N° Obs.	Observations	Suite donnée
1	Poste de livraison (Le poste de livraison "cantine 02229377690781" se situe à coté de l'accès chaufferie et aliment la cantine et l'école primaire) 25/08/2023 - Déjà signalé : Oui Compléter la signalisation de l'armoire gaz Etanchéité des installations	
2	21/08/2025 - Déjà signalé : Non Des fuites de gaz ont été décelées aux emplacements suivants : - Réseau chaufferie (localisation : En amont du ballon chaufferie)	

III. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

III-1 SOURCES D'ALIMENTATION

Gaz distribué par réseau :

- Distributeur : GDF
- Nature du gaz : Gaz naturel

Poste de livraison :

- Localisation et destination : Le poste de livraison "cantine 02229377690781" se situe à coté de l'accès chaufferie et aliment la cantine et l'école primaire
- Nature : Coffret
- Composition :
 - . Premier détendeur de marque : MESURA
Pression Amont : MPB : > 0,4 et <= 4 bar
Pression Aval : 300mb
 - . Compteur de marque : ITRON
Index : 129984 m3

- Organe de coupure
 - .Type : robinet "Quart de tour"
 - . Localisation : Coffret de comptage

III-2 INSTALLATION DE DISTRIBUTION

- Bâtiments alimentés en gaz :
 - Cuisine et chaufferie

Réseaux extérieurs

Désignation du tronçon : Du poste de livraison --> Pénétration dans l'établissement

- Bâtiment ou locaux desservis : Chaufferie et cuisine
- Nature : cuivre, non visible
- Mode de pose : Enterré, en galerie, en apparent
- Pression de distribution : 21mbars

Organes de coupures extérieurs

Bâtiment ou locaux concernés : Chaufferie

- Type : poussoir "Coup de poing"
- Mode d'installation : En coffret
- Localisation : Coté accès chaufferie

Détente secondaire

Destination de la détente : Chaufferie

- Détendeur de marque : Mesura
- Situation : Chaufferie
- Mode d'installation : Apparent
- Pression : 21mbar

Destination de la détente : Cuisine

- Détendeur de marque : Mesura
- Situation : Chaufferie
- Mode d'installation : Apparent
- Pression : 21mbar

III-3 LOCAUX D'UTILISATION

- Chaufferie

Aménagement du local

Organe de coupure		Canalisation		Ventilation	
Type	Position	Nature	Mode de pose	Amenée	Evacuation
Robinet "Quart de tour"	Intérieur	Cuivre		Naturelle Grille Directe	Naturelle Grille

Raccordement des appareils

Désignation	Robinet de commande	Raccordement en gaz	Mode d'évacuation des produits de combustion
2 Chaudière (DE DIETRICH)	1/4 de tour	Tuyauterie fixe	Appareil de type B (raccordé)

- Cuisine

Aménagement du local

Organe de coupure		Canalisation		Ventilation	
Type	Position	Nature	Mode de pose	Amenée	Evacuation
Robinet "Quart de tour" Electrovanne asservie	Intérieur	Cuivre	Apparent	Naturelle Grille Indirecte	Mecanique Hotte

Raccordement des appareils

Désignation	Robinet de commande	Raccordement en gaz	Mode d'évacuation des produits de combustion
1 Feux vifs	1/4 de tour	Tuyauterie fixe	Appareil de type A (non raccordé)
2 Friteuse(s) (ATA)	1/4 de tour	Tuyauterie fixe	Appareil de type A (non raccordé)
1 Sautreuse (MORICE)	1/4 de tour	Tuyauterie fixe	Appareil de type A (non raccordé)
1 Marmite (MORICE)	1/4 de tour	Tuyauterie fixe	Appareil de type A (non raccordé)

IV. VÉRIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ

- Essai d'étanchéité

Canalisation ou tronçon testé	Matériel utilisé	Pres sion d'essai	Durée en mn	Constat	Chute de pression
Ensemble du réseau				Non réalisable(3)	

1- Absence de vanne de coupure amont ou aval 2- Défaut d'étanchéité de coupure amont ou aval 3- Absence de prise d'essai

Dans le cas où l'essai d'étanchéité n'a pu être réalisé sur les tronçons désignés dans le tableau ci-dessus ou en complément de ceux-ci, il a été procédé aux essais ci-dessous :

- Constat de rotation de compteur

Canalisation ou tronçon testé	Type de compteur	Durée en mn	Constat	Perte en litres
Ensemble du réseau après comptage	Général	30	Satisfaisant	0

- Constat de fuite (sur les raccords visibles et accessibles)

Canalisation ou tronçon testé	Matériel utilisé	Constat	Localisation de la fuite
Réseau chaufferie	Flairgaz	Non satisfaisant	En amont du ballon chaufferie
Réseau cuisine	Flairgaz	Satisfaisant	